


PC-Halterung

LiFTOR LT-AC-L02 Montageanleitung





Montageanleitung



Montagepanel (1Stk.)



Halterung (1Stk.)




SCHRITT 1

Installation des Montagepanels zum Tisch


1

Markierung der Position
der vier Schraubenlöcher
unter dem Tisch




Hinweis: Installieren Sie die Halterung
unter die Tischplatte an beliebiger Stelle

2





Löcher bohren, wo vier Bohrmarkierungen
vorhanden sind

3



Montieren Sie den Montagepanel mit vier
Schrauben (1), vier Unterlegscheiben (2)
und befestigen Sie ihn


SCHRITT 2



Bei der Montage die Schrauben leicht lösen

SCHRITT 3

Installation der Halterung



SCHRITT 4

Installation der Halterung

Sichern Sie eine Seite des Computers am Montagepanel und ziehen Sie den Hebel, um die andere Seite zu sichern.

Befestigen Sie den Montagepanel, wie in der Abbildung gezeigt wird

Drehen Sie um 180 Grad

Ziehen Sie den Montagepanel mit den Schrauben fest



ACHTUNG

Dieses Produkt enthält kleine Teile, die beim Einatmen zum Ersticken führen können. Bewahren Sie daher alle Komponenten außerhalb der Reichweite von Kleinkindern auf.

- Stellen Sie sicher, dass diese Anweisungen vor der Installation gelesen und vollständig verstanden wurden.

Wenn Sie sich bei einem Schritt der Installation nicht sicher sind, wenden Sie sich an einen Spezialisten oder den Lieferanten.

- Kontrollieren Sie die Schrauben alle zwei Monate und stellen Sie sicher, dass die Schrauben fest angezogen sind.

- Überschreiten Sie niemals die maximale Tragfähigkeit von 15 kg, da sonst das Produkt beschädigt oder Personen verletzt werden können. Hinweis: Dieses Produkt ist nur für den Innenbereich bestimmt. Die Verwendung im Freien kann zu Produktfehler oder Verletzungen führen.

Importeur:

Beryko s.r.o.

Na Roudné 1162/76, 301 00 Plzeň

www.beryko.cz